

1 IDENTIFICAÇÃO

Nº SIAPF / SIIGF 1.066.856-09/2019	Nº SICONV (Convênio) 890279/2019	GIGOV GIGOV/NA	Data visita técnica 00/01/1900
Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DE PORTAL		Localidade/Endereço ZONA URBANA	

2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Latitude (N/S) 713992.99 mE	Longitude (E/W) 9286791.55 mS	Ponto de tomada Localização do Portal



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ
O PORTAL NO BAIRRO NOVA CAICÓ



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ
O PORTAL NO BAIRRO NOVA CAICÓ



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ
O PORTAL NO BAIRRO NOVA CAICÓ



VISTA GERAL DO TERRENO ONDE SERÁ
O PORTAL NO BAIRRO NOVA CAICÓ

3 DATA E ASSINATURA

CAICÓ/RN, 09/03/2021

Local e data

Profissional responsável

Nome: THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA C

CREA/CAU: 211.825.494-6

Relatório fotográfico para uso do **CONVENENTE**
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO

CONTRATO 1.066.856-09/2019	Nº SICONV (Convênio) 890279/2019	TOMADOR PM CAICÓ	Data visita técnica
Empreendimento (nome/apelido) CONSTRUÇÃO DE PORTAL		Localidade/Endereço ZONA URBANA	
Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) CONSTRUÇÃO DE PORTAL, NO MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN.			

2 ADEQUAÇÃO AO LOCAL DE INTERVENÇÃO

2.1	Foi utilizada a planta de localização da intervenção que está presente na Plataforma+Brasil?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.2	A área de intervenção apresenta infraestrutura básica necessária à implementação do empreendimento (pavimentação, drenagem, abast. de água, esg. sanit., energia elet., ilum. publ., coleta resíduos)?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.3	A área de intervenção apresenta serviços necessários (acessos, meios de transporte, equipamentos comunitários) à implementação do empreendimento?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.4	A área a ser beneficiada é apropriada, sem indícios de riscos ambientais e restrições físicas (aspectos relativos à topografia, acidentes geográficos, contaminação do solo e/ou água subterrânea, redução da durabilidade e/ou estabilidade do empreendimento)?	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
2.5	Existe algum aspecto visual que pode gerar impacto no aumento de custos?.....	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
2.6	A solução de drenagem proposta em projeto em comparação a área, é visualmente adequada?.....	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
				NÃO SE APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
2.7	As Ruas vistoriadas SÃO LIVRES de barreiras arquitetônicas que possam impactar na funcionalidade do projeto? Em especial para existência de POSTES, ÁRVORES e/OU CALÇADAS executadas no alinhamento das calçadas projetadas?.....	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
	(PREENCHER O ÍTEM 2.7 PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO)			NÃO SE APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>

Comentários

--

DATA E ASSINATURA

CAICÓ/RN, 09/03/2021

Local e data

Profissional responsável

Nome: **THAMIRES DANTAS DE OLIVEIRA GOI**
CREA/CAU: **211.825.494-6**